

Instruks for «Sikkerhet»

1. ALENEARBEID

Alenearbeid er forbundet med risiko. Sørg for at andre kjenner til hvor du befinner deg og når du forlater skogen. Telefon skal alltid være innen rekkevidde. Ved dårlig dekning skal andre varselrutiner vurderes. Unngå arbeid med særskilt høy risiko ved alenearbeid.

2. FALLSKADER

Bevegelse på maskin og tømmerlunne kan medføre fall som kan forårsake alvorlig skade. Ha fokus på at det er forbundet med risiko og bevege seg på maskin og tømmerlunner. Anordninger på maskin som skal sikre trygg framkommelighet skal holdes vedlike.

3. KLEMSKADER

Klemskader kan føre til alvorlig ulykke og skade. Maskin skal være avskrudd når det utføres reparasjoner og vedlikehold. Ved elektriske arbeider skal hovedstrømbryteren være avskrudd.

4. ARBEID I BRATT TERRENG

Arbeid i bratt terreng kan medføre velt som kan føre til alvorlig ulykke og skade.

Ha fokus ved kjøring i bratt terreng. Det skal ikke tas risiko som kan medføre velt og skade. Hogstmaskinfører skal ha fokus på at det er hogstmaskin som legger føring for hvor lassbærer skal / må kjøre.

Det skal brukes sikkerhetsbelte ved kjøring i ulent terreng. Ved velt bli sittende i maskin - enten til maskin ligger stabilt eller hjelp kommer.

Legg inn Luftambulansens App **HJELP 113** på telefonen

