

Instruks for arbeid ved spenningsførende anlegg

Instruksen skal bidra til å ivareta sikkerheten ved arbeid nær spenningsførende anlegg / nett.

Det er varslingsplikt for anleggsarbeid innenfor 30 meter målt horisontalt ut fra ytterste strømførende linje (varslingsgrense).

Arbeid nært spenningsatte anlegg må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller netteiers ledninger, maskiner og utstyr. Ved arbeid innenfor 30 meter skal netteier alltid kontaktes slik at aktuelle sikkerhetstiltak kan avtales - herunder om nettselskapet må ha egen leder for sikkerhet under anleggsarbeidet. Arbeidet skal ikke startes før tillatelse foreligger - kommunikasjon skal kunne dokumenteres skriftlig.

Skogbruksleder / driftsansvarlig skal:

- Senest 1 uke før oppstart - Informere Netteier om tiltaket
- Informere entreprenør om at avvikning vil berøre spenningsførende anlegg
- Informere entreprenør om referanse / kontaktperson til Netteier

Netteier skal:

- Vurdere og gi skriftlig tilbakemelding på aktuelle sikkerhetstiltak
- Utpeke en «Leder for sikkerhet»
- Sikre at «gjeninnkopling» av strøm blir avskrudd etter melding fra entreprenør
- Vurdere om det vil være behov for manuell sikringshogst

Entreprenør skal:

- Ha ansvarsforsikring som dekker KILE – kostnader
- Daglig kontakte Netteier når arbeidet starter opp
- Kontakte Netteier når arbeidet er avsluttet
- Under ingen omstendighet utføre arbeid som kan medføre risiko

Sikkerhetsavstand til maskin er 90 meter. Manuell sikringshogst skal skje i samråd med netteier, og Sikker jobb analyse (SJA) skal utarbeides.

Hvis uhell oppstår:

- Varsle umiddelbart – bli om mulig sittende inntil strømmen er slått av!